



- Execução de atividades em altura sem a utilização de cinturão de segurança e demais sistemas de proteção obrigatórios.

Dessa forma, fica a Contratada NOTIFICADA para que promova a imediata correção das irregularidades constatadas, adotando todas as providências necessárias para restabelecer as condições adequadas de segurança no canteiro de obras.

O descumprimento desta notificação ou a repetição das irregularidades verificadas poderá ensejar a aplicação das medidas administrativas e contratuais cabíveis, sem prejuízo das demais providências previstas na legislação vigente.

e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 27/07/2026 15:29:34 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-105234-4C1M3G-7D1B60 Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EC20-DA06-276B-720C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DIEGO ANDRÉ OSTI ANTONIASSI (CPF 345.XXX.XXX-41) em 02/06/2026 12:31:35 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/EC20-DA06-276B-720C>

Documento enviado para assinatura ao(s): PODER EXECUTIVO.
Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<>>> DOCUMENTO OFICIAL <<<>>> DATA / HORA: 27/07/2026 15:29:34 | CÂ MARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.
CHAVE DE ACESSO: PROTM-105234-4C1M3G-7D1B60 | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaravotuporanga.sp.gov.br>.

